

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2022-007

中国冶金科工股份有限公司 关于马钢项目“2·6”安全事故的情况说明公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 2 月 6 日上午 10:20 左右，公司下属子公司中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“中冶宝钢技术”）6 名作业人员在马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢公司”）炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统料仓 D 仓异常漏灰进行抢修作业时，灰斗本体突然开裂，大量脱硫灰冒出，造成中冶宝钢技术正在抢修灰斗的 4 名作业人员死亡，2 人受伤。受伤的 2 名作业人员中，一名手臂轻微灼伤；另一名正在医院救治，目前生命体征平稳。

马钢股份有限公司炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统于 2021 年 11 月 30 日建成并投入使用，目前处于功能考核验收期。本公司未参与该项目设计、施工建设及监理工作。2022 年 1 月 1 日，中冶宝钢技术与马钢公司签订《环保设施托管运营合同》，由中冶宝钢技术负责带式焙烧机 015 料场区域系统的脱硫脱硝系统设备、设施维护、维修、大中修及相关资料管理等作业内容，合同期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

事故发生后，公司立即启动生产安全事故综合应急预案。公司相关负责人第一时间赶赴事故现场，立即成立事故应急救援指挥部，紧急部署事故应急救援工作。下一步，公司将全力配合政府对事故进行调查，认真查明事故原因。

公司对本次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼，并对伤者和遇难者家属表示慰问。相关善后工作正在进行之中。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日